

**Vehicul****BMW X3 35i A, 225KW**

WBAW[redacted]5

**Cod de dezvoltare**

F25

**Culoare**

mineral-argint

**Nivelul real de integrare**

F025-15-07-501

**Începutul garanției**

25 mai 2011

## Detalii automobil

**Serie de șasiu (VIN):** WB[redacted]5**Marcă:** BMW

Nu există rechemări de siguranță sau îmbunătăți tehnice active pentru acest automobil.

▼ **Campanii tehnice**

Nu există campanii pentru acest vehicul.

▼ **Informații speciale**

Nu există campanii pentru acest vehicul.

**Diagnostic viu****Contracte de servicii**

Fără contracte BSI

**Informații despre defecțiuni atelier/Consultație service**

Nu există informații despre defecțiuni.

## Harta de navigatie

Harta instalata	Cod de activare (abo...	Cea mai recentă hart...	Cea mai recentă hart...
Hartă rutieră EUROPE Way 2017- 3 (Începând cu: 01- feb-2021)	Cod de activare valabil pentru hărțile de navigație cu data de lansare până la 28-feb- 2021 (SWID: 01302102).	<b>Harta rutieră EUROPE Way 2021- 2</b>	<b>Harta rutieră EUROPE Way 2022- 1</b>

## Detalii despre vehicul

Tip de vehicul	Autoturism
Marca	BMW
Model	X3 35i A
Corp	G [redacted]
Numărul de identificare al vehiculului (ultimele 7 cifre)	L [redacted] 5
Numărul de identificare al vehiculului (17 cifre)	WBAW [redacted] 5
Cod de dezvoltare	F25
Direcție	LL
Motor	N55
Numărul motorului	01 [redacted] 9
Retratarea gazelor de evacuare	EURO5, A, PI/CI, M, N1 I
Transmisie	AUT
Numărul transmisiei	45 [redacted] WIR
Numărul de serie al unității principale	0002 [redacted] 4
Conduce	ALLR
Nivel de integrare, funcționează	F025-11-03-502
Data fabricatiei	04-apr-2011
Uzina de productie	SPARTANBURG

<b>Data livrării</b>	06-mai-2011
<b>Distribuitor cu amănuntul</b>	Ni <input type="text"/> ng München, München, DE
<b>Versiune pentru piața națională</b>	EURO
<b>Cod de vopsea</b>	A14
<b>Cod tapițerie</b>	LUBK
<b>Cod model</b>	WX81
<b>Tip de bază</b>	WX71
<b>Tip de plumb</b>	WX81

---

## Echipament optional

---

### Echipamente optionale din fabrica:

01CA Selectarea vehiculelor relevante pentru COP  
01CC Funcție de pornire/oprire automată  
01CD Regenerarea energiei de frânare  
0205 Transmisie automată  
0216 Hidro-direcție-servotronic  
0223 Control electronic al amortizorului (EDC)  
0230 Pachet suplimentar, specific UE  
0248 Încălzirea volanului  
0249 Multifuncțional f volan  
0255 Volan sport din piele  
0258 Anvelope cu proprietăți runflat  
02B7 Roata BMW LA, spite duble 309  
02VG Controlul performanței  
0316 mecanism automat capac portbagaj  
0320 Șters, inscripție model  
0322 Acces confort  
03AT Sine de acoperiș aluminiu satinat  
0402 Acoperiș din sticlă panoramică  
0413 Plasa portbagaj  
0417 Parasolar cu role, ușa din spate  
0423 Covoare din velur  
0428 Triunghi de avertizare și trusă de prim ajutor  
0430 Oglinda interioara/exterioara cu scufundare automata  
0431 Oglinda interioara cu scufundare automata  
0459 Reglare scaun, electric, cu memorie  
0465 Sistem de încărcare transversală  
0481 Scaun sport  
0493 Pachet compartiment de depozitare  
0494 Încălzire scaun șofer/pasager

### Echipamente opționale modernizate:

K235 Modernizare, cârlig de tractare a remorcii





0496 Încălzire scaun, spate  
 04CH Versiune din lemn fin Finline Wave  
 04NE Încălzitor cu suflare  
 0502 Sistem de curățare faruri  
 0508 Park Distance Control (PDC)  
 0520 Faruri de ceață  
 0521 Senzor de ploaie  
 0522 Lumină Xenon  
 0534 Aer condiționat automat  
 0544 Cruise control cu funcție de frână  
 0548 Viteza de kilometri  
 0563 Pachet Light  
 0609 Sistem de navigație Professional  
 0612 BMW Assist  
 0614 Pregătire internet  
 0615 Informații online extinse BMW  
 0616 BMW Online  
 0633 Pregatire, telefon mobil, Afaceri  
 0698 Cod zonal 2 pentru DVD  
 06AA BMW TeleServices  
 06AB Control, Teleservicii  
 06NL Conexiune Dispozitive Bluetooth + USB  
 incl.  
 06VC Control, Combox  
 07SP Navi Professional/m.-ph.prep. Bluetooth  
 0801 Versiunea națională Germania  
 0840 Sincronizare de mare viteză  
 0851 Versiune lingvistică germană  
 0879 Literatură de bord, germană  
 08KA Interval de service ulei 24 luni / 30.000 km  
 08TL Dummy-SALAPA  
 08TN Reglare lumini de zi prin meniul de lumini  
 0925 Dummy-SALAPA  
 A090 baterie AGM 90 Ah

Istoric  
Bmw.ro

## Istoricul vehiculelor

Data	Tip	Kilometrajul ...	Vânzător cu amănuntul	Prezentare generală
— 28.04.2022	Cheie	165641 Km	0 A W G G	Tasta 0



— 10.05.2021 Cheie 155285 Km 0 6 Tasta 0  
 A ous  
 V aier  
 C H,  
 C h

20000	20000	20000	20000	50000	0	5000	20000
04/2022	355	355	355		04/2023		04/2022

0
06/2022

— 10.05.2021 Reparație 155326 Km 0 6 Loc de munca  
 A ous  
 V aier  
 C H,  
 C h

— Loc de munca

**Descriere:** Starker Motorölverlust

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

— Timp de muncă fără alocație pentru / motor 1 FRU  
 Unitate forfetară | 11 99 000

— Curățarea motorului și a compartimentului motorului 1 FRU  
 Unitate forfetară | 00 11 359

— Demontarea și montarea/etanșarea capacului 33 FRU  
 chiulasei  
 Unitate forfetară | 11 12 601

— Profil-garnitură 1  
 Partea | 11 12 7 587 804

— Flanșă de etanșare 1  
 Partea | 11 37 7 502 022

— !!! necunoscut BMW-Id 99991060001 Motorreiniger Local 0,5  
 !!!  
 Partea | 99 99 1 060 001



— Loc de munca

**Descriere:** CBS: Service Bremsflüssigkeit

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Service lichid de frana 4 FRU  
Unitate forfetară | 00 00 618

Lichid de frână DOT4 LV, vâscozitate scăzută 1  
Partea | 83 13 2 184 843

— Loc de munca


**Descriere:** Vibrationen bei leichtem Bremsen

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Timp de lucru fara specificatie/sistem de evacuare 1 FRU  
Unitate forfetară | 18 99 000

— 31.03.2021 Cheie 153434 Km 0 s Tasta 0



— 11.02.2021 Reparație 152724 Km 0 s Loc de munca

— Loc de munca





**Descriere:** Lautes Krachen bei Motorstart / Öl läuft aus





**Considerată ca o vizită repetată** Nu


**Cuvintele proprii ale clientului**

Tractarea vehiculului Unitate forfetară   00 12 300	6 FRU
Curățarea motorului și a compartimentului motorului Unitate forfetară   00 11 359	2 FRU
Timp de muncă fără alocație pentru / motor Unitate forfetară   11 99 000	2 FRU
Înlocuirea dispozitivului de pretensionare a curelei pentru cureaua de transmisie a alternatorului Unitate forfetară   11 28 520	2 FRU
Înlocuirea curelei de transmisie a alternatorului Unitate forfetară   11 28 510	1 FRU
Înlocuirea rolei de ghidare pentru cureaua de transmisie a alternatorului Unitate forfetară   11 28 525	7 FRU
Ulei de motor BMW LL04 0W30 Partea   83 21 2 405 950	0,5
Set, transmisie prin curea, pompa de apa, alternator Partea   11 28 2 457 049	1
!!! necunoscut BMW-Id 99991060001 Motorreiniger Local !!! Partea   99 99 1 060 001	1

— 27.10.2020 Cheie 151313 Km 0 A W C C us er Tasta 0

 23000 04/2022	 23000 550	 23000 550	 23000 550
---	---	---	---

 60000	 0 04/2021	 9000	 23000 04/2022
--	--	---	---

 0 06/2022
---

— Loc de munca

**Descriere:** im CC Antrieb gestört

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Demontarea și instalarea sau înlocuirea conductei de aer de supraalimentare, stânga  
Unitate forfetară | 11 61 668 4 FRU

Timp de muncă fără alocație pentru / motor  
Unitate forfetară | 11 99 000 1 FRU

Efectuarea testului vehiculului  
Unitate forfetară | 00 00 556 2 FRU


Conducta de alimentare cu aer  
Partea | 13 71 7 604 033 1

— 09.09.2020 Cheie 149632 Km 06 Tasta 0



Istoric  
Bm

06  
Ahaus  
Waiier  
Gh,  
C



— 09.09.2020 Reparație 149676 Km 06 Loc de munca

06  
Ahaus  
Waiier  
Gh,  
C  
Loc de munca  
Loc de munca

— Loc de munca

**Descriere:** Seit Motortausch ruckelt der Motor teilweise im Leerlauf - Motor läuft allgemein unrund - hoher Ölverbrauch - erhöhter Benzin Verbrauch ca. 1-2 litri mehr

**Considerată ca o vizită repetată** Nu



## Cuvintele proprii ale clientului

Rulați un test scurt, inclusiv ștergerea memoriei defectiuni și reîncărcarea bateriei Unitate forfetară   00 20 020	6 FRU
Timp de muncă fără alocăție pentru / motor Unitate forfetară   11 99 000	1 FRU
Scoaterea și instalarea/reînnoirea tuturilor bujiilor Unitate forfetară   12 12 521	8 FRU
Timp de muncă fără alocăție pentru / motor Unitate forfetară   11 99 000	2 FRU
Bujie, putere mare Partea   12 12 0 037 582	6
Bobina de aprindere Partea   12 13 8 616 153	6

### — Loc de munca

**Descriere:** Fahrzeug reinigen



**Considerată ca o vizită repetată** Nu





## Cuvintele proprii ale clientului

!!! necunoscut BMW-Id 5151512 Schnellwäsche nach Service !!! Unitate forfetară   51 51 512	2 FRU
!!! necunoscut BMW-Id 5151513 Fussräume saugen !!! Unitate forfetară   51 51 513	1 FRU

— 29.07.2020 Cheie 148990 Km 0 5 Tasta 0

Aus  
Wasser  
G  
G

			
23000	23000	23000	23000
04/2022	640	640	640

			
60000	0	11000	23000
	04/2021		04/2022


0
06/2022



— 04.05.2020 Cheie 147373 Km 0 A V C C Tasta 0

23000	23000	23000	23000	60000	0	13000	23000
04/2022	730	730	730		04/2021		04/2022

0
06/2020

— 04.05.2020 Reparație 147447 Km 0 A V C C Loc de munca

aus  
munca  
Loc de  
munca  
Loc de  
munca



— Loc de munca

**Descriere:** Hauptuntersuchung

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Prezentare pentru controlul emisiilor 5 FRU  
Unitate forfetară | 00 00 527

Verificare prealabilă a service-ului pentru testul tehnic 6 FRU  
(numai pentru piața germană)  
Unitate forfetară | 00 00 671

— Loc de munca

**Descriere:** Fahrzeug ging während der Fahrt aus/Motorschaden

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

!!! necunoscut BMW-Id 3636361 Gebrauchten Motor 500 FRU  
einbauen !!!  
Unitate forfetară | 36 36 361

Garnitura Partea   11 61 7 588 624	1
Senzor presiune ulei Partea   12 61 7 592 532	1
Lichid transmisie automată 3+ Partea   83 22 2 289 720	2
Șurub ISA Partea   11 66 7 528 325	1
inel O Partea   17 22 7 800 958	4
Senzor de înaltă presiune Partea   13 53 7 620 946	1
Șurub ISA Partea   11 66 7 564 953	3
Piuliță de guler cu autoblocare Partea   33 32 6 760 668	2
Șurub hexagonal cu flanșă Partea   07 11 9 906 095	2
Piuliță hexagonală cu flanșă Partea   37 10 6 789 678	2
Șurub hexagonal cu șaibă Partea   31 10 6 795 985	6
Bolt hexagonal Partea   26 11 7 523 708	3
Șurub Torx cu nervuri Partea   26 11 7 529 387	4
Piuliță de guler cu autoblocare Partea   33 30 6 760 349	2
Șurub de guler Partea   33 30 6 785 433	2
Inel de garnitură Partea   64 50 6 909 894	1
Colier de țevă Partea   32 10 6 765 232	2
Ulei de motor BMW LL04 0W30 Partea   83 21 2 405 950	6.5
Inel de garnitură	1



Partea I 64 50 8 375 741

---

dopul cu șurub cu inel O 2  
Partea I 33 11 7 525 064

---

inel O 2  
Partea I 31 51 1 213 527

---

Șurub Torx 1  
Partea I 32 30 6 778 609

---

Șurub de guler cu arc de compresie 2  
Partea I 31 20 6 795 249

---

Etanșare arborelui 1  
Partea I 11 11 7 587 168

---

BMW OSP sintetic 1  
Partea I 83 22 2 365 987

---

Capacul de acoperire 1  
Partea I 11 11 7 530 262

---

Etanșare arborelui 1  
Partea I 11 11 8 618 864

---

Compresor frigorific lubrifiant 5  
Partea I 83 19 0 143 174

---

Agent de răcire 2  
Partea I 83 19 0 143 177

---

Etanșare arbore cu inel de blocare 2  
Partea I 31 50 8 743 675

---

Antigel 4  
Partea I 83 19 2 218 348

---

Setați elementul filtrului de ulei 1  
Partea I 11 42 7 953 129

---

inel O 2  
Partea I 17 22 7 613 656

---

inel O 2  
Partea I 12 14 1 748 398

---


Garnitură 10  
Partea I 11 53 7 584 829

---

Garnitură 1  
Partea I 11 42 8 637 821

---

Garnitură 1  
Partea I 11 42 8 637 820



Istoric  
Bmw.ro

inel O Partea   11 36 7 561 852	2
inel O Partea   11 53 7 545 278	1
Set de garnituri Partea   11 36 7 548 459	2
inel O Partea   12 14 1 748 398	1
ASA-Bolt Partea   11 23 7 564 511	8
Furtun de aerisire Partea   11 12 7 584 128	1
Set de alu. șuruburi cutie de viteze automată Partea   24 00 0 392 608	1
Set de alu. șuruburi scurt motor Partea   11 11 0 411 131	1
inel O Partea   11 41 7 566 726	1
ASA-Bolt Partea   07 12 9 903 926	2
Set garnituri profil Partea   11 61 7 547 242	1
inel O Partea   11 53 7 590 575	3
Inel de garnitură Partea   11 65 7 593 303	6
Garnitură Partea   11 66 7 525 815	1
Șurub ISA Partea   11 22 7 522 125	6
ASA-Bolt Partea   07 12 9 906 293	1
ASA-Bolt Partea   11 51 7 602 123	10
Bolt hexagonal Partea   24 40 7 561 393	10



Istoric  
Bmw.ro

Inel de garnitură Partea   13 53 7 591 006		10
inel O Partea   13 51 7 571 363		1
inel O Partea   17 22 7 800 958		4
Element de decuplare Partea   13 53 7 577 649		8
inel O Partea   11 42 7 590 576		10
Piuliță cu flanșă Partea   18 40 7 502 196		20
inel O Partea   11 42 7 590 577		10
Șurub ISA Partea   07 12 9 905 867		10
Piuliță cu flanșă Partea   07 11 9 904 670		10
Clemă tobe de eșapament Partea   18 30 8 637 404		1
Șurub hexagonal cu șaibă Partea   22 31 6 779 982		3
Șurub hexagonal cu șaibă Partea   22 31 6 791 285		2
Furtun de aerisire Partea   17 12 8 651 298		1
inel O Partea   17 22 7 613 656		2
Garnitura evacuare turbocompresor/conv. catalitic. Partea   18 30 7 553 601		1
Clemă cu bandă în V Partea   11 65 7 620 508		1
Einspritzventil Partea   U2020	Local	6

— Loc de munca

**Descriere:** Fahrzeug reinigen






Considerată ca o vizită repetată Nu

### Cuvintele proprii ale clientului

!!! necunoscut BMW-Id 5151513 Fussräume saugen  
!!!  
Unitate forfetară | 51 51 513

!!! necunoscut BMW-Id 5151512 Schnellwäsche  
nach Service !!!  
Unitate forfetară | 51 51 512

—	15.04.2020	Cheie	146935 Km	0	6	Tasta 0
				A		aus
				V		aier
				C		H,
				C		



Istoric  
Bmw.ro

—	15.04.2020	Reparație	146954 Km	0	6	Loc de
				A		munca
				V		Loc de
				C		munca
				C		Loc de
						munca
						Loc de
						munca
						Loc de
						munca
						Loc de
						munca
						Loc de
						munca
						Loc de
						munca

— Loc de munca

Descriere: Poftă de motor

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

---

Demontarea și instalarea/etanșarea sau înlocuirea  
filtrului complet de ulei cu debit complet  
Unitate forfetară | 11 42 020 27 FRU

---

Supapă electromagnetică (SOLV)  
Partea | 11 36 8 605 123 1

---

inel O  
Partea | 11 36 7 561 852 1

---

inel O  
Partea | 17 22 7 800 958 2

---

inel O  
Partea | 11 53 7 545 278 1

---

Set de garnituri  
Partea | 11 36 7 548 459 1

---

Garnitură  
Partea | 11 42 8 637 820 1

---

Garnitură  
Partea | 11 42 8 637 821 1

---

Surub, autofiletant  
Partea | 11 42 7 543 327 3

---

inel O  
Partea | 11 42 8 683 168 1

---

Set garnituri profil  
Partea | 11 61 7 547 242 1

---

ASA-Bolt  
Partea | 11 42 7 540 759 10

---

ASA-Bolt  
Partea | 11 42 7 540 758 1

---

ASA-Bolt  
Partea | 11 42 7 540 763 1

---

— Loc de munca

**Descriere:** CBS: Service Standardumfang

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

---

Timn de muncă fără alocatie pentru / motor 1 FRI I



Unitate forfetară | 11 99 000

1 FRU

Service - domeniu standard  
Unitate forfetară | 00 00 105

2 FRU

— Loc de munca

**Descriere:** CBS: Service Mikrofilter

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Serviciu de microfiltre  
Unitate forfetară | 00 00 616

1 FRU

Microfiltru/container de carbon activat  
Partea | 64 31 2 284 828

1

— Loc de munca

**Descriere:** CBS: Service Motoröl

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Service ulei de motor  
Unitate forfetară | 00 00 610

3 FRU

Setați elementul filtrului de ulei  
Partea | 11 42 7 953 129

1

Ulei de motor BMW LL04 0W30  
Partea | 83 21 2 405 950

6.5

— Loc de munca

**Descriere:** Zusatzarbeit Service Umluftfilter

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Lucrare suplimentara, service - filtru de aer de recirculare  
Unitate forfetară | 00 00 617

1 FRU

Set, microfiltru, aer recirculat  
Partea | 64 11 9 237 159

1

— Loc de munca

**Descriere:** Räderwechsel

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

Considerată ca o vizită repetată Nu

### Cuvintele proprii ale clientului

!!! necunoscut BMW-Id 3636362 Räder Oberfläche reinigen (keine Intensivreinigung) !!!  
Unitate forfetară | 36 36 362

!!! necunoscut BMW-Id 3636361 Räder Saisontausch,Sichtprüfung der Bremsklötze, Probefahrt und mit Drehmoment nochmals nachziehen !!!  
Unitate forfetară | 36 36 361

— Loc de munca

**Descriere:** Nebelscheinwerfer rechts ersetzen

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

### Cuvintele proprii ale clientului

Înlocuirea farului de ceață din dreapta  
Unitate forfetară | 63 17 576

Faruri de ceață, corect  
Partea | 63 17 7 238 788

— Loc de munca

**Descriere:** Fahrzeug reinigen

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

### Cuvintele proprii ale clientului

!!! necunoscut BMW-Id 5151513 Fussräume saugen !!!  
Unitate forfetară | 51 51 513

!!! necunoscut BMW-Id 5151512 Schnellwäsche nach Service !!!  
Unitate forfetară | 51 51 512

— Loc de munca


**Descriere:** Motor startet nach Rep. nicht mehr (Intern)

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

### Cuvintele proprii ale clientului

Timp de muncă fără alocăție pentru / motor  
Unitate forfetară | 11 99 000

A  
W  
G  
G



— 16.12.2019 Reparație 144202 Km 0 \$ Loc de munca  
A aus munca  
W hier Loc de  
G l, munca  
G

— Loc de munca

**Descriere:** CC Meldung "Batterie stark entladen"

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Înlocuirea bateriei vehiculului – inclusiv înregistrarea înlocuirii bateriei Unitate forfetară   61 21 017	7 FRU
Efectuarea diagnosticării energiei bateriei autovehiculului Unitate forfetară   61 20 502	1 FRU
Baterie originala BMW AGM Partea   61 21 6 806 755	1

— Loc de munca

**Descriere:** Motorölverlust prüfen

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Timp de muncă fără alocație pentru / motor Unitate forfetară   11 99 000	1 FRU
---	-------

— Loc de munca

**Descriere:** Masseband și Heckklappe gebrochen

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

---

Timpe de lucru fără indemnizație pentru / sistem electric Unitate forfetară   61 99 000	1 FRU
--	-------

---

Curea de pământ, balama/capac portbagaj Partea   51 24 7 273 679	1
---	---

— Loc de munca

**Descriere:** Acțiunea Wassermanagement optimieren

**Considerată ca o vizită repetată** Nu


**Cuvintele proprii ale clientului**

---

Optimizarea scurgerii apei Unitate forfetară   00 68 553	3 FRU
---	-------

---

Acoperi Partea   61 12 6 825 706	1
-------------------------------------	---



Istoric  
Bmw.ro

— Loc de munca

**Descriere:** Poftă de motor

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

---

Timpe de muncă fără alocație pentru / motor Unitate forfetară   11 99 000	1 FRU
--	-------

---

Curățarea motorului și a compartimentului motorului Unitate forfetară   00 11 359	6 FRU
--	-------

---

!!! necunoscut BMW-Id 99991060001 Motorreiniger Local !!! Partea   99 99 1 060 001	1
--	---

— Loc de munca

**Descriere:** informație

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

---

Timpe de muncă fără alocație pentru / întreținere	1 FRU
---	-------



— Job

**Description:** Abblendlicht rechts ausgefallen

**Considerată ca o vizită repetată** Nu


**Cuvintele proprii ale clientului**

Inlocuirea ambelor unitati de control pentru farurile cu xenon Unitate forfetară   63 12 865	11 FRU
Rulați un test scurt, inclusiv ștergerea memoriei defecțiuni și reîncărcarea bateriei Unitate forfetară   00 20 020	6 FRU
Inlocuire bec pentru farul cu xenon dreapta Unitate forfetară   63 99 077	4 FRU
Verificarea sistemului de iluminat pentru funcționarea corectă Unitate forfetară   63 00 009	1 FRU
Înlocuirea unității de comandă pentru farul cu xenon din dreapta Unitate forfetară   63 12 861	5 FRU
Nit extensibil, negru Partea   51 77 7 171 004	15
Unitate de control lumina xenon Partea   63 11 7 356 250	1
Bec Xenon cu element de aprindere Partea   63 21 7 217 509	-1
Bec Xenon cu element de aprindere Partea   63 21 7 217 509	1

—

26.08.2019 Cheie


139859 Km










Tasta 0

8000	0	0	8000
04/2020			248

80000	0	21000	32000
	04/2021		04/2022



—	04.11.2019	Cheie	134553 Km	0	Tasta 0
				A	aus
				W	ier
				G	,
				G	



—	04.11.2019	Reparație	134557 Km	0	Loc de munca
				A	aus
				W	ier
				G	,
				G	
					Loc de munca
					Loc de munca
					Loc de munca

— Loc de munca

**Descriere:** Lautes Krachen beim Rangieren und Lenkeinschlag

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

### Cuvintele proprii ale clientului

— Timp de lucru fără alocație pentru/axa față 1 FRU  
Unitate forfetară | 31 99 000

— Îndepărtarea și instalarea sau înlocuirea arcurilor elicoidale de pe ambele lonjeroane din față 33 FRU  
Unitate forfetară | 31 33 589

— Timp de lucru fără alocație pentru / puntea spate 1 FRU  
Unitate forfetară | 33 99 000

— Suport ghid 1

Partea I 31 30 6 852 167

Colier de țevă 2

Partea I 32 10 6 765 232

Șurub de guler cu arc de compresie 2

Partea I 31 20 6 795 249

Bolt hexagonal 2

Partea I 07 11 9 906 982

Piuliță de guler cu autoblocare 2

Partea I 33 32 6 760 668

Arc elicoidal, fata 2

Partea I 31 33 6 787 144

Șurub de guler 2

Partea I 33 30 6 785 433

Piuliță hexagonală cu guler 2

Partea I 33 32 6 760 368

Pad cu arc mai jos 2

Partea I 31 33 6 860 788

Șurub, autofiletant 6

Partea I 31 30 6 851 799

Piuliță hexagonală cu flanșă 4

Partea I 37 10 6 789 678

Piuliță de guler cu autoblocare 2

Partea I 33 32 6 760 668

Șurub hexagonal cu flanșă 2

Partea I 07 11 9 906 095

Piuliță de guler cu autoblocare 2

Partea I 33 30 6 760 349

#### — Loc de munca

**Descriere:** Inspektion fällig lt. SI

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Service, frane fata 7 FRU

Unitate forfetară I 00 00 612

Timp de muncă fără indemnizație pentru/frâne 1 FRU

Unitate forfetară I 34 99 000

Service lichid de frane 4 FRU

Service lichia de trana Unitate forfetară   00 00 618	4 FRU
Service - domeniu standard Unitate forfetară   00 00 105	2 FRU
Demontarea și montarea sau înlocuirea ambelor discuri de frână față Unitate forfetară   34 11 613	3 FRU
Senzor uzură plăcuțe de frână, față stânga Partea   34 35 6 790 303	1
Kit de reparatii, placute de frana fara azbest Part   34 10 6 859 182	1
Inner hex bolt Part   34 21 1 161 806	2
Brake disc, ventilated Part   34 10 6 879 122	2
Brake fluid DOT4 LV, low viscosity Part   83 13 2 184 843	1
Brake-pad paste Part   83 19 2 158 851	1

— Job

**Description:** Räder Saisontausch

**Considered as a repeat visit** No

**Customer's own words**

!!! unknown BMW-Id 3636362 Räder Oberfläche reinigen (keine Intensivreinigung) !!! Flat rate unit   36 36 362	2 FRU
---	-------

!!! unknown BMW-Id 3636361 Räder Saisontausch,Sichtprüfung der Bremsklötze, Probefahrt und mit Drehmoment nochmals nachziehen !!! Flat rate unit   36 36 361	3 FRU
--	-------

— Job

**Description:** Arbeiten ohne Berechnung

**Considered as a repeat visit** No

**Customer's own words**

!!! unknown BMW-Id 5151513 Fussräume saugen !!!	1 FRU
---	-------




Flat rate unit | 51 51 513

!!! unknown BMW-Id 5151512 Schnellwäsche nach Service !!!

2 FRU

Flat rate unit | 51 51 512

—	09/04/2019	Key	134486 Km	0	aus	Key 0
---	------------	-----	-----------	---	-----	-------



—	10/01/2019	Repair	127806 Km	0	aus	Job
---	------------	--------	-----------	---	-----	-----

— Job

**Description:** Unfallschaden

**Considered as a repeat visit** No

**Customer's own words**

Run brief test including fault memory deletion and battery recharge  
Flat rate unit | 00 20 020 6 FRU

Timp de lucru fără alocăție pentru / etanșare cavități - acoperire  
Unitate forfetară | 97 99 000 2 FRU

Conservarea cavitatii pentru panoul lateral, fata stanga sau dreapta  
Unitate forfetară | 97 35 512 2 FRU

Lucrări de decuplare și reamenajare pentru vopsirea ușii față stânga sau dreapta 12 FRU

Unitate forfetară | 51 18 750

Înlocuirea panoului lateral din dreapta față  
Unitate forfetară | 41 35 555

Înlocuiți un suport pentru panoul lateral frontal  
Unitate forfetară | 41 35 600

Demontarea și instalarea panoului frontal  
Unitate forfetară | 41 33 039

Înlocuirea suportului pentru farul din stânga sau din dreapta  
Unitate forfetară | 51 64 545

Înlocuirea panoului barei de protecție față  
Unitate forfetară | 51 11 675

Lucrări suplimentare cu controlul distanței de parcare  
Unitate forfetară | 66 20 610

Înlocuirea farului din stânga sau din dreapta  
Unitate forfetară | 63 12 524

Timp de muncă fără indemnizație pentru/echipament corporal  
Unitate forfetară | 51 99 000

Timp de muncă fără indemnizație pentru/echipament corporal  
Unitate forfetară | 51 99 000

Timp de muncă fără indemnizație pentru/echipament corporal  
Unitate forfetară | 51 99 000

Panoul lateral, fata dreapta  
Partea | 41 35 7 267 324

Capac, pasaj roata, fata dreapta  
Partea | 51 77 7 210 082

Sprijin corect  
Partea | 51 64 7 210 500

Nit extensibil, negru  
Partea | 51 77 7 171 004

Set, piese de montaj, bara de protectie, fata  
Partea | 51 11 2 457 469

Clamă  
Partea | 51 31 7 255 727

Clip, dreapta ios



Partea | 51 31 7 306 206

Clemă 4  
Partea | 51 13 7 232 420

Deschide grila, corect 1  
Partea | 51 11 7 210 468

Amortizor frontal 1  
Partea | 51 64 7 210 496

Șurub cu cap oval cu blocare anti-rotăție 10  
Partea | 07 14 6 975 297

Far bi-xenon, dreapta 1  
Partea | 63 11 7 276 992

Suport, panou lateral/far, dreapta 1  
Partea | 41 35 7 267 328

Suport, panou lateral, fata jos dreapta 1  
Partea | 41 35 7 267 326

Faruri de ceață, corect 1  
Partea | 63 17 7 238 788

Paranteză, dreapta 1  
Partea | 51 11 7 212 956

Panou, bara de protecție, amorsat, fata 1  
Partea | 51 11 7 261 188

Trim, panou, față, negru 1  
Partea | 51 11 7 210 445

Paranteză, dreapta 1  
Partea | 51 11 7 308 082

Clemă 4  
Partea | 51 13 7 379 033

Clamă 6  
Partea | 51 13 7 269 358

Clamă 1  
Partea | 51 13 7 269 367

Clamă 5  
Partea | 51 71 8 259 025

Protecția cavității 1  
Partea | 83 42 0 428 348

— Loc de munca

**Descriere:** Rücklicht links hinten SW keine Funktion

**Considerată ca o vizită repetată** Nu


**Cuvintele proprii ale clientului**

Demontarea si instalarea stopului stanga sau dreapta 3 FRU  
Unitate forfetară | 63 21 170


Timp de muncă fără alocație pentru / lămpi 2 FRU  
Unitate forfetară | 63 99 000

Panoul lateral al luminii din spate LED stânga 1  
Partea | 63 21 7 217 311


— 28.08.2018 Cheie 123908 Km 0 A us  
W er  
G  
G



— 20.08.2018 Cheie 123769 Km 0 A us  
W er  
G  
G



— 26.06.2018 Cheie 120064 Km 0 A us  
W er  
C  
C



— 26.06.2018 Reparație 120069 Km 0 A us  
W er  
C  
C Loc de  
munca  
Loc de  
munca  
Loc de  
munca

— Loc de munca

**Descriere:** TÜV AU

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Prezentare pentru controlul emisiilor 5 FRU  
Unitate forfetară | 00 00 527

Verificare prealabilă a service-ului pentru testul tehnic 3 FRU  
(numai pentru piața germană)  
Unitate forfetară | 00 00 671

Inspekția (statută) a vehiculului 0 FRU  
Unitate forfetară | 00 12 559


— Loc de munca

**Descriere:** Wischerblätter schmieren (relevant TÜV)

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Înlocuirea tuturor lamelor ștergătoarelor 1 FRU



—	23.04.2018	Reparație	116491 Km	0	Loc de munca
---	------------	-----------	-----------	---	--------------

— Loc de munca

**Descriere:** Metallteil in Reifen hinten rechts

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Vier Reifen (RSC) erneuern und auswuchten 29 FRU  
Unitate forfetară I -

Continental SportContact 3 SSR 1  
Partea I 85 45 2 593 870



Continental SportContact 3 SSR 2  
Partea I 85 45 2 593 866

Supapă de cauciuc 4  
Partea I 36 12 1 116 326

Continental SportContact 3 SSR 1  
Partea I 85 45 2 593 870

Wuchtgewichte Local 8  
Partea I VS95001

—	19.04.2018	Cheie	116375 Km	0	Tasta 0
---	------------	-------	-----------	---	---------



— Loc de munca

**Descriere:** Räder Saisonstausch

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**


!!! necunoscut BMW-Id 3636361 Räder Saisonstausch, Sichtprüfung der Bremsklötze, Probefahrt und mit Drehmoment nochmals nachziehen !!!  
Unitate forfetară | 36 36 361

3 FRU

!!! necunoscut BMW-Id 3636362 Räder Oberfläche reinigen (keine Intensivreinigung) !!!  
Unitate forfetară | 36 36 362

2 FRU

— 10.04.2018 Cheie 116123 Km 0: A us Tasta 0  
W er  
G  
G



— 25.10.2017 Cheie 109203 Km 0: A us Tasta 0  
W er  
G  
G



Service schimbare ulei Unitate forfetară   00 00 105	2 FRU
Service, frane spate Unitate forfetară   00 00 614	8 FRU
Kit de reparatii, placute de frana fara azbest Partea   34 21 6 796 741	1
Pastă pentru plăcuțe de frână Partea   83 19 2 158 851	1
Senzor plăcuțe de frână, spate Partea   34 35 6 790 304	1

— Loc de munca

**Descriere:** Rücklicht links innen ohne Funktion

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Înlocuirea luminii spate stânga sau dreapta  
Unitate forfetară | 63 21 682

Lumina spate LED hayon stânga  
Partea | 63 21 7 217 313



— 26.04.2017 Cheie 97837 Km 04/2017 Tasta 0

18000	18000	18000	18000
11/2018	583	583	583

48000	0	5000	18000
	04/2017		11/2018

0
06/2018

— 26.04.2017 Serviciu 97837 Km 04/2017 Automat










Lichid de frână DOT4 LV, vâscozitate scăzută  
Partea | 83 13 2 184 843

1

—	06.04.2017	Cheie	96786 Km	O A W G G	Tasta 0
---	------------	-------	----------	-----------------------	---------

			
19000	19000	19000	19000
11/2018	602	602	602

			
49000	0	5000	19000
	04/2017		11/2018


0
06/2018

—	06.04.2017	Reparație	96786 Km	O A W G G	Loc de munca Loc de munca
---	------------	-----------	----------	-----------------------	------------------------------------



Istoric  
Bmw.ro

— Loc de munca

**Descriere:** Bremslicht rechts ausgefallen

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Verificarea sistemului de iluminat pentru funcționarea corectă  
Unitate forfetară | 63 00 009 1 FRU

Înlocuirea becurilor pentru luminile spate stânga sau dreapta  
Unitate forfetară | 63 99 790 2 FRU

Bec  
Partea | 63 21 7 160 789 1

— Loc de munca

**Descriere:** Bremse prüfen

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

**Cuvințele proprii ale Clientului**

Timp de muncă fără indemnizație pentru/frâne  
 Unitate forfetară | 34 99 000

1 FRU

— 05/04/2017 Cheie 96622 Km 0 A W G C Tasta 0

19000	19000	19000	19000
11/2018	603	603	603

50000	0	5000	19000
	04/2017		11/2018

0
06/2018

— 19/01/2017 Cheie 91511 Km 0 A W G C Tasta 0

Istoric Bmw.ro

23000	23000	23000	23000
11/2018	680	680	680


60000	0	5000	23000
	04/2017		11/2018

0
06/2018

— 15.12.2016 Cheie 87984 Km 0 A W G C Tasta 0

23000	23000	23000	23000
11/2018	715	715	715

60000	0	5000	23000
	04/2017		11/2018



—	15.12.2016	Reparație	87995 Km	0		Loc de munca
				A	aus	Loc de munca
				W	er	Loc de munca
				G		Loc de munca
				G		Loc de munca

— Loc de munca

**Descriere:** Motorüberhitzung im CC, Leistung schlechter

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Timp de muncă fără alocăție pentru / întreținere 1 FRU  
Unitate forfetară | 00 99 000

Timp de muncă fără alocăție pentru / motor 2 FRU  
Unitate forfetară | 11 99 000

Efectuarea testului vehiculului 4 FRU  
Unitate forfetară | 00 00 006

Sprrijinirea tensiunii sistemului electric al vehiculului/reincarcarea bateriei sistemului electric al vehiculului 1 FRU  
Unitate forfetară | 61 21 528

Efectuarea testului vehiculului 2 FRU  
Unitate forfetară | 00 00 556

Timp de muncă fără alocăție pentru / motor 1 FRU  
Unitate forfetară | 11 99 000




Demontarea/instalarea/înlocuirea pompei lichidului de răcire 21 FRU  
Unitate forfetară | 11 51 508

Antigel 3  
Partea | 83 19 2 218 348




Pompa lichid de racire, electrica 1  
Partea | 11 51 7 632 426

ASA-Bolt 1  
Partea | 11 51 7 602 123

— 07.11.2016 Serviciu 84572 Km 0 [redacted] Automat



— 07.11.2016 Serviciu 84572 Km 0 [redacted] Automat



— 07.11.2016 Reparație 84577 Km 0 [redacted] Loc de munca

— Loc de munca

**Descriere:** Räder Saisonstausch

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

## Cuvintele proprii ale clientului

Echilibrarea roților din față și din spate staționare Unitate forfetară   36 10 568		7 FRU
!!! necunoscut BMW-Id 3636361 Räder Saisontausch,Sichtprüfung der Bremsklötze, Probefahrt und mit Drehmoment nochmals nachziehen !!! Unitate forfetară   36 36 361		3 FRU
!!! necunoscut BMW-Id 3636362 Räder Oberfläche reinigen (keine Intensivreinigung) !!! Unitate forfetară   36 36 362		2 FRU
Wuchtgewichte Partea   VS95001	Local	8

### — Loc de munca

**Descriere:** Rücklicht rechts innen ohne Funktion

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

## Cuvintele proprii ale clientului

Verificarea sistemului de iluminat pentru funcționarea corectă Unitate forfetară   63 00 009		1 FRU
Timp de muncă fără alocație pentru / întreținere Unitate forfetară   00 99 000		1 FRU

### — Loc de munca

**Descriere:** Inspektion fällig lt SI

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

## Cuvintele proprii ale clientului

Service ulei de motor Unitate forfetară   00 00 610		3 FRU
Serviciu de microfiltre Unitate forfetară   00 00 616		1 FRU
Service - domeniu standard Unitate forfetară   00 00 105		2 FRU
Microfiltru/container de carbon activat Partea   64 31 9 312 318		1
Ulei de motor BMW LL04 0W30 Partea   83 21 2 405 950		6.5

— Loc de munca

**Descriere:** Bremsbeläge prüfen

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Timp de muncă fără alocăție pentru / întreținere  
Unitate forfetară I 00 99 000

1 FRU

— Loc de munca

**Descriere:** Frostschutz prüfen

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**




Antigel pentru spălarea parbrizului  
Partea I 83 12 2 409 031

2



— 20.10.2016 Cheie 83678 Km 0 A us Tasta 0  
W er  
G  
G



Istoric  
Bmw.ro




— 31.08.2016 Cheie 79484 Km 0 A us Tasta 0  
W er  
G  
G



04/2017 242

04/2017 04/2019

  
0  
06/2018

—	23.08.2016	Reparație	79484 Km	0 A W G G	us er	Loc de munca
---	------------	-----------	----------	-----------------------	----------	--------------

— Loc de munca

**Descriere:** Düse für Scheinwerferreinigung links defekt

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Demontarea și instalarea/înlocuirea duzei de înaltă presiune a sistemului de spălare a farurilor din stânga  
Unitate forfetară | 61 67 120 7 FRU





Timp de muncă fără indemnizație pentru/echipament corporal  
Unitate forfetară | 51 99 000 1 FRU

Timp de muncă fără alocație pentru / întreținere  
Unitate forfetară | 00 99 000 1 FRU

Duza de pulverizare  
Partea | 61 67 7 251 640 1

Setați, acoperiți, amorsați  
Partea | 51 11 7 261 100 1

—	19.07.2016	Cheie	77938 Km	0 A W G G	us r	Tasta 0
---	------------	-------	----------	-----------------------	---------	---------

 8000 04/2017	 0	 0	 8000 285
--	--	--	--

 70000	 0 04/2017	 9000	 32000 04/2019
--	--	---	---



0  
06/2018

—	19.07.2016	Reparație	77938 Km	0		Loc de munca
---	------------	-----------	----------	---	--	--------------

— Loc de munca

**Descriere:** Doza de 12 Volti ohne Function





**Considerată ca o vizită repetată** Nu





**Cuvintele proprii ale clientului**


Timp de lucru fără indemnizație pentru / sistem electric 3 FRU  
Unitate forfetară | 61 99 000

Siguranță 1  
Partea | 61 13 1 372 518

—	08.06.2016	Cheie	76303 Km	30		Tasta 0
---	------------	-------	----------	----	--	---------

 9000 04/2017	 0	 0	 9000 326
--	--	--	--

 70000	 0 04/2017	 11000	 33000 04/2019
--	--	--	---

 0 06/2018
---

—	07.06.2016	Reparație	76303 Km	30		Loc de munca Loc de munca Loc de munca
---	------------	-----------	----------	----	--	--

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**



## Cuvintele proprii ale clientului

— Loc de munca

### Descriere:

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

### Cuvintele proprii ale clientului

Controlul final Unitate forfetară   AZ00 45 0		1 FRU
Füllstände prüfen und nicht ergänzen Unitate forfetară   AZ00 33 4		1 FRU
Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahm Unitate forfetară   00 52 054		0 FRU
Schadenbedingte Reparaturreinigung Partea   11321	Local	1

— Loc de munca

### Descriere:

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

### Cuvintele proprii ale clientului



Reprelucrarea suportului Isofix Unitate forfetară   00 64 054		19 FRU
Set benzi de pâslă adezive Partea   52 20 2 697 913		4
Armare pentru suportul Isofix Partea   41 00 2 697 433		4
Ersatzfahrzeug (Anmietung 07-18 Uhr) Partea   0000160	Local	1
Sonstige Leistungen Partea   0000156	Local	1

— 01/06/2016 Cheie

76111 Km

0 Tastas  
A  
W  
G  
C  
er

Tasta 0



**Considerata ca o vizita repetata** INU

### Cuvintele proprii ale clientului

Demontarea și instalarea sau înlocuirea finisherului pe pasajul roții, față stânga sau dreapta Unitate forfetară   51 71 970	3 FRU
Timp de muncă fără indemnizație pentru/echipament corporal Unitate forfetară   51 99 000	4 FRU
Nit de expansiune Partea   07 14 7 281 961	3
Clamă Partea   51 71 8 259 025	6
Nit extensibil, negru Partea   51 77 7 171 004	10
Capac, pasaj roata, fata dreapta Partea   51 77 7 210 082	1

#### — Loc de munca

**Descriere:** Bremsverschleissanzeige leuchtet auf

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

### Cuvintele proprii ale clientului

Demontarea și montarea sau înlocuirea ambelor discuri de frână față Unitate forfetară   34 11 613	3 FRU
Service, frane fata Unitate forfetară   00 00 612	7 FRU
Service - domeniu standard Unitate forfetară   00 00 105	2 FRU
Disc de frana, ventilat Partea   34 10 6 879 122	2
Clip, senzor plăcuțe de frână Partea   34 35 6 779 356	1
Clamă Partea   34 10 6 790 927	2
Senzor uzură plăcuțe de frână, față stânga Partea   34 35 6 790 303	1
Șurub hexagonal interior	2

Partea | 34 21 1 161 806

Pastă pentru plăcuțe de frână

1



Partea | 83 19 2 158 851

Kit de reparatii, placute de frana fara azbest

1



Partea | 34 10 6 859 182

— 19.05.2016 Cheie 75339 Km O A W C C Tasta 0



Istoric  
Bmw.ro

— 18.04.2016 Cheie 73786 Km O A W C C Tasta 0



— 18.04.2016 Reparație 73793 Km O A W C G G Loc de munca  
us  
er  
Loc de munca

Loc de munca

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

—	06.07.2015	Cheie	58583 Km	02	[Redacted]	Tasta 0	
				A		s	
				W			
				G			

23000	0	0	23000	15000	0	31000	48000
04/2017			664		04/2017		04/2019

0
06/2016

—	06.07.2015	Reparație	58590 Km	02	[Redacted]	Loc de munca	
				A		s	Loc de munca
				W		r	Loc de munca
				G			

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Efectuarea testului vehiculului	4 FRU
Unitate forfetară I 00 00 006	
Initializarea trană si geamuri electrice	1 FRI I

Unitate forfetară | 61 00 830

Sprrijinirea tensiunii sistemului electric al  
vehiculului/reincarcarea bateriei sistemului electric al  
vehiculului

1 FRU

Unitate forfetară | 61 21 528

Programarea/codificarea unităților de control, inclusiv  
ștergerea memoriilor de defecțiuni

4 FRU

Unitate forfetară | 61 00 730

Efectuarea diagnosticării energiei bateriei  
autovehiculului

1 FRU

Unitate forfetară | 61 20 502

Timpu de lucru fără indemnizație pentru / sistem  
electric

1 FRU

Unitate forfetară | 61 99 000

Continuarea testării vehiculului și ștergerea memoriei  
defecțiuni

2 FRU

Unitate forfetară | 61 00 980

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Schnellwäsche nach Service

2 FRU

Unitate forfetară | 51 51 512

Fussräume saugen

1 FRU

Unitate forfetară | 51 51 513

— 29.06.2015 Cheie

58375 Km

0

A

W

G

G

Tasta 0



23000

04/2017



0



0



23000

671



16000

04/2017



0

04/2017



31000

04/2019



48000

04/2019



0

06/2016

06/2016


— 12/05/2015 Cheie 55630 Km 0 A W G G Tasta 0

23000	0	0	23000
04/2017			719

20000	0	35000	49000
	04/2017		04/2019

0
06/2016

— 12/05/2015 Reparație 55640 Km 0 A W G G Loc de munca  
Loc de munca  
Loc de munca  
Loc de munca  
Loc de munca



Istoric Bmw.ro

— Loc de munca

**Descriere:**


**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Înlocuirea etanșării arborelui radial pentru flanșa de intrare a diferențialului axei față Unitate forfetară   31 51 010	12 FRU
Ulei de transmisie final msp/A Partea   83 22 9 405 462	1
Placa de asigurare Partea   23 21 1 490 120	1
Șurub Torx cu nervuri Partea   26 11 7 529 387	4
Etanșare arborelui Partea   31 52 1 428 678	1
depușcușurubcuinel0	2

05/2015 04 04 04

05/2015 05/2015

  
0  
06/2016

—	27.03.2015	Reparație	53424 Km	02		Loc de munca
				A	is	
				W	r	
				G		
				G		

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**





Înlocuirea becurilor pentru luminile spate stânga sau dreapta 2 FRU





Unitate forfetară I 63 99 790


Bec 1  
Partea I 63 21 7 160 789



—	13/02/2015	Cheie	52198 Km	02		Tasta 0
				A	is	
				W	r	
				G		
				G		

			
6000	6000	6000	6000
05/2015	107	107	107

			
25000	0	39000	6000
	05/2015		05/2015

  
0  
06/2016

—	13/02/2015	Reparație	52295 Km	02		Loc de munca
				A	is	
				W	r	
				G		
				G		

**Descriere:****Considerată ca o vizită repetată** Nu**Cuvintele proprii ale clientului**

Timp de muncă fără indemnizație pentru/echipament corporal Unitate forfetară   51 99 000	12 FRU
Lucrați înainte/după vopsirea panoului lateral din față stânga sau dreapta Unitate forfetară   51 18 619	16 FRU
Conservarea cavitatii pentru usa din fata stanga sau dreapta Unitate forfetară   97 51 501	3 FRU
Conservarea cavitatii pentru usa din spate stanga sau dreapta Unitate forfetară   97 52 501	3 FRU
Timp de muncă fără alocație pentru / întreținere Unitate forfetară   00 99 000	1 FRU
Rulați un test scurt, inclusiv ștergerea memoriei defecțiuni și reîncărcarea bateriei Unitate forfetară   00 20 020	6 FRU
Timp de muncă fără alocație pentru / întreținere Unitate forfetară   00 99 000	6 FRU
Timp de muncă fără indemnizație pentru/corp Unitate forfetară   41 99 000	2 FRU
Timp de muncă fără indemnizație pentru/corp Unitate forfetară   41 99 000	2 FRU
Efectuarea testului vehiculului Unitate forfetară   00 00 556	2 FRU
Timp de muncă fără indemnizație pentru/corp Unitate forfetară   41 99 000	6 FRU
Timp de lucru fără alocație pentru / etanșare cavități - acoperire Unitate forfetară   97 99 000	3 FRU
Conservarea cavității pentru panoul de acoperire a elementului lateral al cadrului cu stâlpul ușii din stânga sau din dreapta Unitate forfetară   97 11 801	3 FRU



Timp de muncă fără indemnizație pentru/corp Unitate forfetară   41 99 000	18 FRU
Timp de muncă fără indemnizație pentru/corp Unitate forfetară   41 99 000	36 FRU
Înlocuiți protecția de margine pentru ușa din spate stânga sau dreapta Unitate forfetară   51 72 516	3 FRU
Scoateți și instalați/înlocuiți panoul de ornament al pragului din stânga sau din dreapta Unitate forfetară   51 71 947	4 FRU
Timp de muncă fără indemnizație pentru/echipament corporal Unitate forfetară   51 99 000	2 FRU
Înlocuirea protecției marginilor pentru ușa din față stânga sau dreapta Unitate forfetară   51 72 510	4 FRU
Reglați ușa din față și din spate stânga sau dreapta Unitate forfetară   41 51 563	5 FRU
Înlocuiți ușa din față și din spate din stânga sau din dreapta Unitate forfetară   41 51 562	78 FRU
Demontarea și instalarea ușii din față stânga sau dreapta Unitate forfetară   41 51 580	4 FRU
Demontarea și instalarea ușii din spate stânga sau dreapta Unitate forfetară   41 52 580	5 FRU
Fahrzeug zu-/von Lackierer überführen Unitate forfetară   41 00 001	12 FRU
Lackierung: Beide Türen rechts , B-Säule re, Griff, Seitenw. vo u. salut wg. Lackangleichung, Schweller Unitate forfetară   -	1 FRU
Piuliță cu priză Partea   51 41 9 118 612	10
Piuliță de expansiune Partea   07 14 9 177 765	10
Piuliță cu priză Partea   51 25 2 753 575	4
Clemă	10

Partea | 51 16 7 151 389

---

Curățător R1 1  
Partea | 83 19 2 211 217

---

Notă de instrucțiuni, airbag pasager 1  
Partea | 71 23 9 199 610

---

Piuliță de expansiune 10  
Partea | 65 13 8 387 414

---

cadru pentru geam lateral fix, dreapta 1  
Partea | 51 35 7 205 604

---

Nit extensibil, negru 30  
Partea | 51 77 7 171 004

---

Clamă 2  
Partea | 51 71 8 259 025

---

Nit de expansiune 20  
Partea | 07 14 7 281 961

---

Piuliță C-clip 10  
Partea | 51 71 7 065 773

---

Clamă 5  
Partea | 51 13 7 269 367

---

Clamă 20  
Partea | 51 13 7 269 358

---

Panou culbutor turnat fata dreapta 1  
Partea | 51 13 7 205 780

---

Panou culbutor turnat spate dreapta 1  
Partea | 51 13 7 205 782

---

Clemă 5  
Partea | 51 13 7 379 033

---

Dop oarbă 1  
Partea | 07 14 7 127 539

---

Clip, dreapta jos 1  
Partea | 51 31 7 306 206

---


Clemă 5  
Partea | 51 13 7 232 420

---

Usa izolatoare fonic fata dreapta 1  
Partea | 51 48 7 351 196

---

Usa izolatoare fonic spate dreapta 1  
Partea | 51 48 7 351 208



Istoric  
Bmw.ro

Protecția cavității Partea   83 42 0 428 348	1
Snur de butilic Terostat 2460 Partea   83 19 0 429 522	4
Set, șablon, uși din față Partea   01 29 2 208 383	1
Clamă Partea   51 31 7 255 727	1
Kit reparatie, geam, rece, 1 ora Partea   83 19 2 289 285	1
Plăcuță de tip Partea   71 21 7 263 981	1
Bandă de ușă, față Partea   51 33 7 300 242	1
Garnitură, triunghi exterior drept oglindă Partea   51 33 7 205 594	1
Usa, fata, dreapta Partea   41 51 7 355 804	1
Usa, spate dreapta Partea   41 52 7 238 696	1
Capac prag dreapta Partea   51 77 7 210 080	1
Clip bej Partea   07 14 7 133 419	10
Capac, rama ferestrei, usa fata dreapta Partea   51 33 7 205 584	1
Bandă de ușă, spate Partea   51 22 7 300 249	1




Istoric  
Bmw.ro

— 09/02/2015 Cheie 52120 Km 02 [ ] Tasta 0  
 A [ ] is  
 W [ ] r  
 G [ ]  
 G [ ]

6000	6000	6000	6000
05/2015	110	110	110

25000	0	39000	6000
	05/2015		05/2015



—	03.12.2014	Reparație	49359 Km	02 A W G G		Loc de munca
---	------------	-----------	----------	------------------------	--	--------------

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Werkstattersatzwagen  
Unitate forfetară I -

1 FRU

—	03.12.2014	Reparație	49367 Km	02 A W G G		Loc de munca
---	------------	-----------	----------	------------------------	--	--------------

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Timp de muncă fără alocație pentru / întreținere  
Unitate forfetară I 00 99 000

155 FRU

Cravată de cablu  
Partea I 61 13 1 377 134

10

Kit reparatie, furtun, sistem de stergator  
Partea I 61 66 7 208 073

1


Nit extensibil, negru  
Partea I 51 77 7 171 004

14

Set cablaj de reparare fata dreapta  
Partea I 61 11 9 252 433

1

Timp de lucru fără alocație pentru / încălzitor și aer condiționat Unitate forfetară   64 99 000	3 FRU
Depanarea sistemului electric/electronic Unitate forfetară   61 00 009	3 FRU
Pompa de spalat fata Partea   67 12 6 934 160	-1
Pompă de spălat spate Partea   67 12 8 362 154	1
Pompă de spălat spate Partea   67 12 8 362 154	-1
Filtru f pompă de spălare Partea   61 66 7 006 063	2
Filtru f pompă de spălare Partea   61 66 7 006 063	-2
Nit extensibil, negru Partea   51 77 7 171 004	15
Clamă Partea   51 71 8 259 025	3
Pompa de spalat fata Partea   67 12 6 934 160	1



Istoric  
Bmw.ro

#### — Loc de munca

##### Descriere:

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

##### Cuvintele proprii ale clientului

Schnellwäsche nach Service Unitate forfetară   51 51 512	2 FRU
---	-------

#### — Loc de munca

##### Descriere:

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

##### Cuvintele proprii ale clientului

Timp de muncă fără alocație pentru / întreținere Unitate forfetară   00 99 000	1 FRU
---	-------

Antigel pentru spălarea parbrizului Partea   83 12 2 298 206	2
---	---

Considerată ca o vizită repetată Nu

### Cuvintele proprii ale clientului





Ersatzfahrzeug Auslieferungsmangel Auftr  
Partea I 0000158

Local

1

— 01/09/2014 Cheie 44638 Km 00  Tasta 0

			
11000	11000	11000	11000
05/2015	272	272	272

			
39000	0	46000	11000
	05/2015		05/2015


0
06/2016

— 01/09/2014 Reparație 44638 Km 00  Loc de munca



Istoric  
Bmw.ro

Loc de munca  
Loc de munca  
Loc de munca  
Loc de munca  
Loc de munca

— Loc de munca

#### Descriere:

Considerată ca o vizită repetată Nu

#### Cuvintele proprii ale clientului

O-Ton: Stoßstange hinten mittig nicht richtig eingepasst.,Bei AL wurde AHK nachgerüstet und seitdem ist Spaltmass schlecht.,AL 07/14Kosten intern lt. Alonso auf MXF3,zu Pos.10 u. 100 Stoßstangenver...

Demontarea și instalarea panoului barei de protecție spate 11 FRU

Unitate forfetară I 51 12 656

Timp de muncă fără indemnizație pentru/echipament corporal 4 FRU

Unitate forfetară I 51 99 000

Lucrări suplimentare cu controlul distanței de parcare 1 FRU

Unitate forfetară I 66 20 600

Nit extensibil. nearu 6

Partea | 52 20 7 235 446

---

Banda electrica PVC neagra Partea   81 22 9 400 128	2
--	---

---

Nit extensibil, negru Partea   51 77 7 171 004	10
---	----

---

Capac braț ștergător Partea   61 62 7 161 030	1
--	---

---

baterie Partea   61 31 9 217 643	2
-------------------------------------	---

---

Capace de supape Partea   36 12 1 120 779	4
--	---

---

Clip de cablu Partea   34 35 6 767 984	2
---	---

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

---

Service, frane spate Unitate forfetară   00 00 614	8 FRU
---	-------

---

Kit de reparatii, placute de frana fara azbest Partea   34 21 6 796 741	1
--	---

---

Senzor plăcuțe de frână, spate Partea   34 35 6 790 304	1
--	---

---

Pastă pentru plăcuțe de frână Partea   83 19 2 158 851	2
---	---

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

---

## — Loc de munca

**Descriere:****Considerată ca o vizită repetată** Nu**Cuvintele proprii ale clientului**

Nit extensibil, negru Partea I 51 77 7 171 004	30
---	----

Capac, pasaj roata, spate dreapta Partea I 51 77 7 210 084	1
---	---

## — Loc de munca

**Descriere:****Considerată ca o vizită repetată** Nu**Cuvintele proprii ale clientului**

Înlocuiți conexiunea cu șuruburi a unității VANOS Unitate forfetară I 00 62 103	45 FRU
--	--------

Bolt hexagonal Partea I 07 11 9 902 900	1
--	---

Piuliță cu flanșă Partea I 07 14 3 413 174	1
---	---

Profil-garnitură Partea I 11 12 7 587 804	1
--	---

Șurub ISA Partea I 11 36 8 602 263	8
---------------------------------------	---

—	13.12.2013	Reparație	34000 Km	0	<input type="checkbox"/>	Loc de munca Loc de munca Loc de munca Loc de munca Loc de munca
---	------------	-----------	----------	---	--------------------------	--

## — Loc de munca

**Descriere:****Considerată ca o vizită repetată** Nu**Cuvintele proprii ale clientului**



— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului** \*E It Kd funktioniert es nicht richtig ?! Bitte nach Befund RS -1470,

Demontarea și instalarea/înlocuirea pompei de spălat  
geamuri 13 FRU  
Unitate forfetară | 61 71 590

Efectuarea testului vehiculului 4 FRU  
Unitate forfetară | 00 00 006

Filtru f pompă de spălare 1  
Partea | 61 66 7 006 063

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Verificarea vehiculului în cursul recepției 0 FRU  
Unitate forfetară | 00 52 054

Controlul final 1 FRU  
Unitate forfetară | AZ00 45 0

Hol- und Bringservice kostenlos Local 1  
Partea | 00005

Service-Reinigung Local 1  
Partea | 11320

— 15/05/2013 Cheie 28120 Km 0  Cheia 1

-120  
0.5 %  
-15

-120  
-15

60000

0  
-15

10000

23000  
05/2015

Service ulei de motor Unitate forfetară   00 00 610	3 FRU
Service - domeniu standard Unitate forfetară   00 00 105	2 FRU
Setați elementul filtrului de ulei Partea   11 42 7 566 327	1
Ulei de motor SAE 5W-30 Longlife-04 Partea   83 21 0 398 509	7

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Service lichid de frana Unitate forfetară   00 00 618	4 FRU
--	-------

Lichid de frână DOT4, vâscozitate scăzută Partea   83 13 0 143 436	2
---	---

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Füllstände ergänzen Frostschutz Ja / Sch Unitate forfetară   AZ00 33 3	1 FRU
---	-------

Antigel pentru spălarea parbrizului Partea   83 12 2 298 528	2
---	---

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Consultare de service cu clientul la vehicul fără bilet de service Unitate forfetară   00 52 053	0 FRU
---	-------

— Loc de munca

**Descriere:**



**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului**

Service-Reinigung Local 1  
Partea | 11320

— 10/05/2011 Reparație 5 Km 0  Loc de munca  
Loc de munca

— Loc de munca

**Descriere:**

**Considerată ca o vizită repetată** Nu

**Cuvintele proprii ale clientului** Warnweste einlegen,ZFQ Ski- and Snowboardtasche,Snap-In Adapter einlegen, pentru Nokia 6300,

Verificare gratuită înainte de livrare 8 FRU  
Unitate forfetară | 00 00 009

Montarea/înlocuirea covorașelor pentru picioare 2 FRU  
Unitate forfetară | 51 47 970

Navigation-Freischaltcode abfragen und e 3 FRU  
Unitate forfetară | AZ65 00 2

Ölnachfüllset ins Fahrzeug legen und Ken 1 FRU  
Unitate forfetară | AZ00 20 0

Warnweste einlegen ZFQ Ski- and Snowboar 1 FRU  
Unitate forfetară | AZ44 00 1

Vesta de avertizare 1  
Partea | 82 12 2 147 800

Antigel pentru spălarea parbrizului 3  
Partea | 83 12 0 413 114

Geanta de schi si snowboard 1  
Partea | 51 47 2 209 121

Ölnachfüllset Local 1  
Partea | 99 99 0 011 100

Kennzeichenunterlage BMW NL München Local 1  
Partea | 99 99 0 000 251

— Loc de munca

